

Posizionare l'interruttore di alimentazione al cruscotto



Strumenti necessari

- Nastro adesivo

How to do it?

1. Considerare una posizione di montaggio dell'interruttore di alimentazione che consenta di utilizzarlo comodamente durante il funzionamento del trattore.
2. Tagliare un pezzo di nastro adesivo lungo 7-10 cm.
3. Posizionare l'interruttore di alimentazione sul bordo superiore del cruscotto, assicurandosi che il cavo sia appoggiato al cruscotto.
4. Fissare il cavo dell'interruttore di alimentazione al cruscotto con del nastro adesivo.
5. In alternativa, è possibile utilizzare delle fascette per garantire che l'interruttore di alimentazione e il suo cavo sia montato in modo sicuro.

Sui dispositivi mobili è possibile scorrere orizzontalmente la tabella.



Sui dispositivi mobili è possibile scorrere orizzontalmente la tabella.